
testXpo <u>Fachmesse für Prüftechnik</u>



19. Oktober 2017 in Ulm



Dr.-Ing. Jörg Ellermeier, MPA-IfW, TU Darmstadt



Zentrum für Konstruktionswerkstoffe MPA Darmstadt / IfW





Kompetenzbereich

Mess- und Kalibriertechnik



Kompetenzfelder


Messtechnische Forschung

Dr.-Ing. J. Ellermeier

Kalibrierung
und Prüfung von
Werkstoffprüfmaschinen
Dipl.-Ing. A. Hecht

Kalibrierung von Kraft-, Drehmomentmessgeräten, Messverstärkern

Dipl.-Ing. M. Feldmann




MPA Darmstadt







- Direkter Anschluss an nationale Normale
 - Kraftmessgeräte
 - Drehmomentmessgeräte
 - Messverstärker



- Kalibrierung in Prüflaboratorien vor Ort
 - Zug- und Druckprüfmaschinen
 - Längenänderungs-Messeinrichtungen
 - Härteprüfmaschinen
 - Pendelschlagwerke
 - komplexe Prüfstände



- Regionaler und überregionaler Kundenkreis
 - ~ 15 % MPA-IfW
 - ~ 15 % TU und andere staatl. Stellen
 - ~ 70 % Industrie sowie KMU



Gliederung



- > Einleitung
- ➤ Warum sind Härtemessungen an Schweißverbindungen so wichtig?
- > Welche Normen sind relevant?
- > Anwendungsbeispiel
- > Zusammenfassung



Einordnung der Härteprüfung an Schweißverbindungen



Zerstörende Prüfung zur Bestimmung der Gebrauchseigenschaften von Werkstoffen



- · Zugfestigkeit,
- Streck-/Dehngrenze,
- Bruchdehnung,
- Zeitstandfestigkeit,

• ...

Technologische Eigenschaften

- Härte,
- Verformbarkeit,
- Schweißeignung,
- Zähigkeit,

Härteprüfung an Schweißverbindungen DIN EN ISO 9015-1

Qualifizierung von Schweißverfahren

DIN EN ISO 15614



Einflussgrößen auf die Härte in der Schweißzone








Wärmezyklus Härten - Schweißen






- Gefüge-Umwandlungsvorgänge werden in Zeit-Temperatur-Umwandlungs-Diagrammen (ZTU) dargestellt,
- beim Schweißen Abkühlung durch Wärmeleitung,
- beim Härten Abkühlung durch Konvektion.



Einfluss der chemischen Zusammensetzung/ Abkühlgeschwindigkeit auf die Härte (WEZ)



Quelle: Dillinger Hütte



Zeit zur Abkühlung von 800 °C auf 500 °C



Einfluss der chemischen Zusammensetzung/ Abkühlgeschwindigkeit auf die Härte (WEZ)



Kohlenstoffgehalt: unter 0,22 %

Kohlenstoffäquivalent: max. 0,35 bis 0,49 in Abhängigkeit der

Stahlsorte und Werkstoffdicke, sonst

Aufhärtungs- und Rissgefahr


$$CEV = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$$
 (basiert auf Härtemessungen, IIW)

Kohlenstoffäquivalent CEV	Vorwärmtemperatur [°C]
< 0,38	< 100
0,38 - 0,44	100 - 250
> 0,44	250 - 350 (oder höher)




Kontinuierliches Schweiß-ZTU-Schaubild für den Baustahl S 355 - Härte






Abkühlzeit und Schweißgeschwindigkeit





Stumpfstoßschweißung an Blechen Wärmeeinbringung













Grenzwerte für die Härte?



- schweißtechnische Normen
- anwendungsbezogene Regelwerke
- Lastenhefte/Spezifikationen
- Vereinbarungen mit dem Kunden

Nachweise z.B.
innerhalb der Schweißverfahrensprüfung oder anhand von Arbeitsproben

Druckbehälter: AD-Merkblätter: Härte WEZ ≤ 350 HV10



Normen: DIN EN ISO 15614-1:2012-06 und DIN EN ISO 15614-11:2002



Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe – Schweißverfahrensprüfung –

- Teil 1: Lichtbogen- und Gasschweißen von Stählen und Lichtbogenschweißen von Nickel und Nickellegierungen "Die Härteprüfung muss nach Vickers mit einer Prüfkraft von HV10 nach DIN EN ISO 9015 ausgeführt werden."
- Teil 11: Elektronen- und Laserstrahlschweißen "Die Vickers-Mikrohärteprüfung muss nach DIN EN ISO 9015 ausgeführt werden."



DIN EN ISO 15614-1:2012-06

Härteprüfung



Härteprüfung (jeweils min. 3 Eindrücke je Bereich):

- Grundwerkstoff,
- Wärmeeinflusszone (WEZ),
- Schweißgut,
- d≤5 mm: 1 Härtereihe bis zu 2 mm vom Rand der Decklage,
- d>5 mm: 2 Härtereihen bis zu 2 mm vom Rand der Decklage und vom Rand der Wurzellage
- in der WEZ muss der erste Eindruck so nah wie möglich an der Schmelzlinie gesetzt werden.



DIN EN ISO 15614-1:2012-06 Stahlgruppen, Grenzwerte



Stahlgruppen nach CR ISO 15608	ohne Wärme- behandlung [HV10]	mit Wärme- behandlung [HV10]
1^a , 2 (Stähle mit $R_{\text{eH}} < 460$ MPa und thermomechanisch gewalzte Feinkornbaustähle und Stahlguss mit $R_{\text{eH}} > 360$ MPa)	380	320
3^b (vergütete oder ausscheidungsgehärtete Stähle mit $R_{eH}\!>\!360$ MPa)	450	380
4, 5 (niedrig V-legierte Cr-Mo-(Ni)Stähle, Mo \leq 0,7% und V \leq 0,1%, V-freie Cr-Mo-Stähle mit C \leq 0,35%)	380	320
6 (hochvanadiumlegierte Cr-Mo-Stähle)	-	350
9.1 (Ni-legierte Stähle mit Ni ≤ 3%)	350	300
9.2 (Ni-legierte Stähle mit $3\% < Ni \le 8\%$)	450	350
9.3 (Ni-legierte Stähle mit 8% < Ni ≤ 10%)	450	350
$^{\rm a}$ falls Härteprüfungen gefordert werden, $^{\rm b}$ für Stähle mit R _{eH, min.} > 890 MPa sind Sondervereinbarungen erforderlich.		



DIN EN ISO 9015-1:2011-05



Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen Werkstoffen – Härteprüfung

Teil 1: Härteprüfung für Lichtbogenschweißverbindungen



DIN EN ISO 9015-1:2011-05 (Ersatz für DIN EN 1043-1:1996-02)



Anwendungsbereich:

- Härteprüfungen nach Vickers nach ISO 6507-1 oder nach Brinell nach ISO 6506-1,
- Querschliffe von Lichtbogenschweißungen,
- Prüfkräfte von 49,03 N bis 98,07 N (HV5 oder HV10),
- Grundwerkstoff, Wärmeeinflusszone und Schweißgut,
- nicht für austenitische Werkstoffe.



DIN EN ISO 9015-1:2011-05 (Ersatz für DIN EN 1043-1:1996-02)



Prinzip:

- Raumtemperatur (23 °C ±5 °C),
- Härtereihen oder Einzeleindrücke,
- Anwendungsnormen oder Vereinbarungen,
- Abstand der Messpunkte: 0,7 mm bei HV5; 1 mm bei HV10 für Eisenmetalle
 (bei Al- oder Cu-Legierungen bis zu 5 mm).


(Der Abstand zwischen der Mitte des Eindrucks und dem Probenrand muss zwischen dem 2,5-fachen (Stahl, Kupfer) und 3-fachen (Al, Pb, Zn) des Eindruckdurchmessers liegen.)




DIN EN ISO 9015-1:2011-05

Beispiel: Stumpfnaht, Kehlnaht







Legende

- 1 Grundwerkstoff
- 2 Wärmeeinflusszone
- 3 Grenze der WEZ
- 4 Schweißgut
- 5 Schmelzlinie
- Grenze der Eindrücke parallel zur Schmelzlinie
- 7 erster Eindruck



DIN EN ISO 9015-2:2016-10 Mikrohärteprüfung an Schweißverbindungen



Vickershärte	Empfohlener Abstand zwischen den Eindrücken in der WEZ [mm] ^a	
Kurzzeichen Eisenwerkstoffe ^b	Aluminium, Kupfer und ihre Legierungen	
HV 0,1	0,2	0,6 bis 2
HV 1	0,5	1,5 bis 4
HV 5	0,7	2,5 bis 5

Der Abstand zwischen den Mittelpunkten der Eindrücke darf nicht kleiner sein als der Mindestwert, der nach ISO 6507-1 erlaubt ist.





b Außer austenitische Stähle

DIN EN ISO 9015-2:2016-10

Mikrohärtemessungen







Key

- 1 parent material
- 2 heat affected zone
- 3 weld metal



Zusammenfassung Normen



DIN EN ISO 15614:

- Festlegung bei welchen Schweißverfahren welche Normen anzuwenden sind (HV5, HV10 oder Mikrohärte)
- erste Angaben, wo mit welchen Abständen gemessen werden soll.


DIN EN ISO 9015

- legt detailliert die Abstände der Härteeindrücke fest und
- gibt Beispiele für verschiedene Nahtarten.



Beispiel Gelenkwelle - Presse Rohrschweißung, S355 – 42CrMo4






Wie aufwendig muss die Vorbereitung sein und welches Schweißverfahren ist das "Beste"?

- Metallaktivgasschweißen (MAG)
- Laserstrahlschweißen (LB)



Beispiel Gelenkwelle - Presse Rohrschweißung, S355 – 42CrMo4





Beanspruchung:

- Umlaufbiegung
- Torsion


Werkstoffe:

- S355, unproblematisch
- 42CrMo4, hoher Kohlenstoffgehalt, Rissgefahr?




Beispiel Gelenkwelle MAG-Rohrschweißung, S355 – 42CrMo4





Konventioneller Stumpfstoß




Modifizierter Stumpfstoß



Gelenkwelle MAG-Schweißung






Gelenkwelle

Laserstrahl-Schweißung






MAG-Schweißung

Härteverlauf nach Vickers HV0,3








Laserstrahl-Schweißung

Härteverlauf nach Vickers HV0,3








ZTU-Schaubild 42CrMo4





Auswahl des Schweißverfahrens durch Konformitätsbewertung



DIN EN ISO/IEC 17025

- Verwendung DAkkS-rückgeführter Prüfmaschinen
- Berücksichtigung der Messunsicherheit
- Risikoabschätzung



Metallaktivgasschweißung (MAG) erfüllt die Spezifikation Laserstrahlschweißung erfüllt die Spezifikation nicht

- relativ hohe Abkühlgeschwindigkeit führt zur Martensitbildung und Rissgefahr
- Vor-/Nachwärmung erforderlich
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung notwendig.



Zusammenfassung Härteprüfungen an Schweißnähten



zur Überprüfung

- der Fertigungsqualität,
- der "richtigen" Schweißparameter,
- des Gefügezustandes und
- zur Vermeidung von Rissbildung.






Zusammenfassung Härteprüfungen an Schweißnähten



- Einfluss verschiedener Parameter auf Härte (chemische Zusammensetzung, Gefügezustand, Abkühlgeschwindigkeit, Schweißverfahren),
- Härteprüfungen an Schweißnähten nach DIN EN ISO 15614-1 bis 14 bzw. DIN EN ISO 9015-1 bis 2.



Quelle: SLV Halle: Straßen- und Eisenbahnbrücke in Wittenberg

Mess- und Kalibriertechnik

Zentrum für Konstruktionswerkstoffe Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt Fachgebiet und Institut für Werkstoffkunde Grafenstraße 2

64283 Darmstadt

Tel.: 06151/16-24340

E-Mail: ellermeier@mpa-ifw.tu-darmstadt.de



Härteseminar am 9. November 2017 an der MPA Darmstadt



Härteprüfverfahren und -maschinen Grundlagen, Neuheiten Funktionsweisen mobile Härteprüfer Bildanalyse Normen bzw. -änderungen DIN EN ISO ASTM Messunsicherheit Kalibrierung

Praxisanwendungen
Periodische Prüfung
Mikrohärtemessungen
Fehlermöglichkeiten
Härte von Schichten

Mess- und Kalibriertechnik

Zentrum für Konstruktionswerkstoffe Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt Fachgebiet und Institut für Werkstoffkunde Grafenstraße 2

64283 Darmstadt

Tel.: 06151/16-24340

E-Mail: ellermeier@mpa-ifw.tu-darmstadt.de



